


Ringonderzoek identificatie asbest in bulkmaterialen



Deelnemer

CRB Analyse Service GmbH
Bahnhofstrasse 14
D-37181
Hardegsen Duitsland

Codering ringonderzoek

RIAB 90

De volgende vezelsoorten werden aangetroffen:

Vezelsoort	90-1		90-2		90-3		90-4	
	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie	Resultaten	Referentie
Chrysotiel	5-10%	2-5%	<0,1%	<0,1%	10-15%	10-15%	> 60%	> 60%
Amosiet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Crocidoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Tremoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Actinoliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Anthofylliet	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
	Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10		Aantal behaalde Punten 10	

De totaalscore voor deze ronde bedraagt **100**

De resultaten vallen hiermee in de categorie **Voldoende**

Het totaalresultaat over de laatste vier ronden bedraagt **97**


Het totaalresultaat over de laatste vier ronden valt hiermee in de categorie

Voldoende

Datum: 2022-10-17

Handtekening

J.W. van der Hout
Coördinator ringvergelijken


VSL B.V.
ComPass@vsl.nl

